

# 安庆消防曝光重大火灾隐患

第一阶段重大火灾隐患集中整治专项行动以来,安庆市消防支队因地制宜、立足实际、科学研判;各级政府高度重视,职能部门发挥合力,群众广泛参与,专项行动稳步推进。经过前一阶段整治,目前,市政府挂牌的安庆市友欣服饰有限公司、怀宁县三环大酒店;县政府挂牌的太湖县港华燃气有限责任公司、桐城市爱尚精品连锁酒店已完成火灾

隐患整改销案摘帽。

以下是整改难度大、进度慢、久拖不改的隐患单位。消防部门呼吁各单位加快整改进度,争取早日销案。同时,希望广大市民积极举报火灾隐患,严厉打击消防安全违法行为。对火灾隐患举报通过查证属实的,将会获得一定数额的奖励。

举报途径:

火灾隐患举报电话:“96119”,24小时专人接听处理。  
消防支队官方微博: <http://weibo.com/u/3271855184>,市民还可通过微博发布的“火灾隐患随手拍”活动,将发现的火灾隐患用照片、视频的形式投递上来,并标注具体位置和举报人相关联系方式。



重大火灾隐患集中整治专版

## ▶ 省级:

### 1、安庆市艾敬纺织制品有限公司

责任人:马阳国

火灾隐患:1、成品车间室内消火栓压力不足,不能正常使用;2、成品车间未设置火灾自动报警系统;3、成品车间安全出口数量不足。

### 2、潜山县皖城有限责任公司(皖城商厦)

责任人:洪春保

火灾隐患:1、火灾自动报警系统瘫痪;2、未安装自动喷水灭火系统。

### 3、安庆市华康电脑城

责任人:祝孝荣

火灾隐患:1、二层占用防火间距作为经营区域使用,导致防火分区扩大;2、室内消火栓系统局部管网不能正常供水;3、应急照明及疏散指示标志设置严重不足;4、部分疏散通道被商户堆放货物严重堵塞;5、电气线路敷设未实施穿管保护且电气线路乱拉乱接现象严重。

## ▶ 市级:

### 4、世纪华联桐城市城区中心店

责任人:姚奇铃

火灾隐患:1、南侧防火分区缺少一个安全出口;2、南侧防火分区分隔用防火卷帘中间一栅故障无法手动下降;3、室内消火栓压力不足;4、未设置自动喷水灭火系统;5、二层仓库内设置员工宿舍,且安全出口数量不足。

### 5、望江县米兰宾馆

责任人:吴晓艳

火灾隐患:1、只有一部疏散楼梯;2、未形成封闭楼梯间。

## ▶ 县级:

### 6、枞阳县世纪华联二店

责任人:童辉

火灾隐患:未形成封闭楼梯间。

### 7、岳西县世纪华联超市

责任人:朱彩云

火灾隐患:地下1层只有1个安全出口。

### 8、宿松县春润食品有限公司

责任人:何许旺

火灾隐患:1、未进行竣工验收消防备案;2、未形成环形车道,部分建筑物占用防火间距;3、车间内未设置疏散指示标志、应急照明灯。

### 9、潜阳国际饭店有限公司

责任人:徐礼兵

火灾隐患:未安装自动喷水灭火系统。

### 10、望江县嘉禾服饰有限公司

责任人:吴望红

火灾隐患:1、生产车间与员工宿舍设置在同一建筑内;2、只有一部室内疏散楼梯;3、未形成封闭楼梯间。

### 11、十八开连锁超市四店

责任人:程宗盛

火灾隐患:1、超市西侧安全出口被封堵;2、室内消火栓不能正常使用;3、违反规定使用可燃材料装修。

### 12、怀宁县古韵休闲会所

责任人:向镇均

火灾隐患:1、营业区域扩大;2、未设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。

### 13、安庆市经典桑拿休闲会所

责任人:柯贤亮

火灾隐患:1、疏散楼梯未按封闭楼梯间要求设置;2、自动喷水灭火系统未在场所二层休闲大厅及走廊设置喷头。

### 14、安庆市英德利制衣有限公司

责任人:曹永宏

火灾隐患:1、没有设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;2、未按规定设置消防用电设备末端自动切换功能。

### 15、枞阳县苏润超市

责任人:张卫东

火灾隐患:未形成封闭楼梯间。

### 16、安庆市宜秀区玉丰家具厂

责任人:胡平健

火灾隐患:丙类厂房与宿舍混合设置在同一建筑物内。

### 17、安庆市恒升服装有限公司

责任人:包兆强

火灾隐患:1、未按规定要求设置火灾自动报警系统;2、没有设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。

### 18、潜山县人民医院住院楼

责任人:夏翔

火灾隐患:1、住院楼内应急灯、疏散指示标志损坏率超50%;2、楼梯间、疏散走道内防火门未安装顺门器,且闭门器损坏率超50%;3、火灾自动报警系统处于故障状态;4、自动消防设施不能正常联动控制。

### 19、宿松县华玲宾馆

责任人:王水华

火灾隐患:1、中间疏散楼梯未形成封闭楼梯;2、北侧疏散楼梯间未设置防火门;3、七层只有一个安全出口和一部疏散楼梯。

### 20、太湖县伟奇服饰有限公司

责任人:严江华

火灾隐患:1、服装加工、仓储和办公同在一个建筑内;2、建筑内无应急照明和疏散指示标志;3、其安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定;4、未按规定设置消防水源。

### 21、安庆市东生家具厂

责任人:汪长流

火灾隐患:丙类厂房与宿舍混合设置在同一建筑物内。

### 22、岳西县长城宾馆

责任人:程敏

火灾隐患:1-5层仅有一个疏散楼梯,且楼梯未设置为封闭楼梯间。

### 23、望江县瑞宇服饰有限公司

责任人:徐政斌

火灾隐患:1、只有一部室内疏散楼梯;2、未按规定设置疏散指示标志、应急照明灯;3、安全出口设置卷帘门;4、未形成封闭楼梯间。

### 24、桐城市金元大酒店

责任人:李应

火灾隐患:1、安全疏散通道被封堵;2、应急照明灯和疏散指示标志损坏;3、封闭楼梯间闭门器损坏。

### 25、怀宁县京源大酒店

责任人:康伟利

火灾隐患:1、一层东侧安全出口被封堵;2、三层室内消火栓不能正常使用;3、四层疏散走道中间用隔板隔断。

### 26、安庆市富士山康乐中心有限责任公司

责任人:汪茂生

火灾隐患:1、场所大量包厢内未设置喷淋布点;2、场所南侧出口疏散门开启方向错误。

### 27、安徽花亭湖天然饮品有限公司

责任人:方绍春

火灾隐患:1、未经消防验收擅自投入使用,且改变使用性质,原设计为戊类厂房,现改为丙类仓库;2、丙类仓库与个别宿舍混合设置在同一建筑物内;3、未配置任何消防设施、器材;4、未按图纸施工,擅自改变内部结构,导致疏散通道严重不足。

