



汽车抖动不只是积炭的罪

近日,牛先生的车在行驶过程中经常出现莫名抖动,甚至发动机在抖动时一度会出现熄火的状态,这种现象着实把牛先生吓了一跳。原本以为是发动机积炭太多,到4S店检测后发现其实是引擎脚需要更换,并非积炭太多所致。

节气门过脏喷油嘴积炭过多会抖动

业内人士分析,“造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。”

汽车在行驶一段里程之后,节气门因为过脏会导致节气门关闭不严或怠速步进电动机卡滞,均能造成发动机怠速过高,而发动机在工作过程中产生的积炭也会导致车辆抖动,特别是在启动车辆时。

因此,当车辆发生抖动情况时,首先应检查节气门和喷油嘴。如果发现

节气门过脏或喷油嘴积炭过多,应及时进行清洗。

发动机脚垫老化也会造成抖动

汽车抖动有时还与引擎脚老化有关,牛先生的爱车就属于这种情况。

引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。

如果怠速状态下的抖动不会因为

车载空调压缩机运转而下降,这种抖动则很可能是引擎脚老化造成的,需要及时更换新的引擎脚。

轮胎配重不均匀也是抖动原因之一

与牛先生的爱车因发动机脚垫老化造成车辆抖动的情况不同,车主项先生的汽车在发生抖动后,经汽车4S店检测属于轮胎配重不均匀所造成。

一般汽车更换新轮胎、新钢圈时都要做一次轮胎平衡,否则配重不均匀时方向盘就容易发生抖动的现象。

如果发现轮胎配重不平均时,需要在钢圈内侧增加铅块,平均两侧轮胎的配重。

不论是一般的钢圈还是轻量化的铝圈也好,受到一定的外力逼迫时,都有可能产生变形或破裂。轮圈变形会导致行车时的抖动、轮圈的配重不均匀也会造成行车时的抖动,而轮圈的角度不正确同样会造成行车时的抖动。

专家建议,车主最好在车辆每行驶1年时间之后将轮胎进行对角调换。



S460 升级版

更宽 更稳 更强大
一年保养修车全免费!

购长安汽车 享国家补贴



一家一户一长安

长安之星 微车典范 值得信赖

¥25110

长安之星 超值限量版



开回家!

长安之星超值限量版原价 29900 - 厂家现金补贴 2000 - 下乡补贴10% 2790 = 用户实际购车价 25110元

长安汽车 卓越品质 源于实力

《国际汽车城》金田4S店

地址: 安徽国际汽车城三期1#楼(合肥市铜陵北路) 售车: 0551-2103388 2103399 维修: 0551-2103366 (24小时) 网址: www.hfjintian.cn

★看车有礼品
★推荐有奖励

★购车有优惠
★详见店内海报

TOYOTA 广汽TOYOTA | 品质 感动 世界

广汽TOYOTA 心悦服务 e路呵护

6月19日 广汽TOYOTA 心悦服务正式启动!



广汽TOYOTA五大心悦承诺

专 业 全力构筑一次性修复体系, 丰田标准培训&认证机制
便 利 e-CRB为基础, 最快30分钟快速保养, 预约0等待
安 心 24小时救援服务, 主动、及时保养提醒
尊 贵 一对一专属接待, 维修保养全程可视化
信 誉 100%纯正零部件, 准时化零部件供应, 工时及零部件价格透明



特别奉献 4周年特装车

凯美瑞清逸版 汉兰达商旅版 雅力士炫彩版

自7月1日至7月31日期间, 订购雅力士、汉兰达用户, 即可尊享 **3年10万公里保修服务**

广汽丰田伟世行包河店

咨询热线: 0551-3355322/13856058220
预约服务热线: 0551-3355151/3355252
地址: 合肥市包河工业园纬二路16号(包河苑向东2000米)



浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 帝豪品牌事业部 | 400-672-9888 | www.dhcar.cn

感恩置换

帝豪4000元现金折让回馈活动



活动时间: 2010年6月15日-9月15日

吉利汽车十二年风雨路, 感谢您一路相伴。值此帝豪EC7上市一周年之际, 为回馈百万吉利用户, 特推出“感恩置换现金折让”活动。凡吉利品牌(含华普)车主凭本人行驶证, 购买帝豪EC7系任一车型, 即可尊享4000元现金折让优惠。帝豪, 与您一路同行。

- ◆GeTec-y系列全铝发动机
- ◆六安全气囊
- ◆环保水性漆涂装
- ◆先进制造工艺
- ◆Can-Bus电子智能管家系统
- ◆胎压监测系统TPMS
- ◆欧IV排放标准
- ◆瑞典ABB焊接机器人

授权经销商

安徽世钰汽车销售服务有限公司 贵宾专线: 0551-4842333 4844478 合肥市包河区繁华大道(包河汽车城纬二路)

帝豪品牌旗下车型 EC7 EC7-RV EX7 EC8