

# 湖南旅游大巴起火 35人遇难11人住院

## 公安部派工作组指导事故调查处置

□ 综合新华社

记者从湖南省宜章县政府部门了解到,据最新统计,6月26日发生在这个县境内的旅游大巴事故遇难人数上升为35人,其中两名小孩;11人住院治疗,其中4人重伤。车上载人一共为55名。

### 大巴车起火被烧成钢架,35人遇难

26日10时20分左右,宜凤高速湖南省宜章县境内长村乡东溪大桥附近一辆旅游大巴车,因撞到隔离带护栏发生油箱漏油起火,造成众多人员伤亡。

现场目击者称,大巴车由北向南撞击高速公路中央护栏后起火,起火时间是10点23分。事发后有人立即报警,救护车、警车、消防在11时许赶到,火大概11点20分被扑灭。

据其了解,事发原因疑似大巴车车轮爆胎后失控撞上隔离带,车身沿隔离带摩

擦产生火花,引燃了大巴车油箱所致。“车上载有几十名乘客,有的没逃出来,逃出来的沾了火在地上打滚,身上衣服连皮都烧起来了,严重的骨头都能看到”。

多段现场视频显示,大巴车车身起火后黑烟滚滚,现场尖叫声不断,有伤者全身是血,一瘸一拐逃离大巴车,此后大巴车被烧得只剩下钢架。

车上载人一共为55名。目前,事故遇难人数上升为35人,其中有两名小孩;11人住院治疗,其中4人重伤。

### 司机被指疲劳驾驶,事发后首先逃跑

据了解,此次事故车辆车牌为湘D94396,隶属于衡阳市骏达旅游公司,昨晨车从湖南耒阳出发,载客去莽山旅游,事后伤者被送往宜章县人民医院。

该公司相关负责人表示,目前司机已被警方控制,他们也在赶往现场当中。事件发生后,有网友爆料称,司机疑似疲劳驾驶,而且出事后第一个逃生,没有打开车门。

目前,司机已被警方控制。记者联系了出事大巴所属的衡阳市骏达旅游客运有限公司,该公司是衡阳地区唯一一家专业从事旅游客运运输公司,2000年10月成立。公司负责人表示,昨晨出事的司机是正式员工,问司机是否存在疲劳驾驶,以及在事故中自顾自下车逃跑,他说目前还不清楚,公司负责人已经在去现场的路上。



事故现场大巴车冒出浓烟



交警在事故现场查看

### 公安部派工作组,指导事故调查处置

事故发生后,湖南省省长杜家毫正紧急赶往事故现场。国务委员、公安部部长郭声琨对事故高度重视,要求全力抢救伤员,查明事故原因,全面排查隐患,切实避免类似事故再次发生。公安部副部长黄明率工作组已赶赴湖南,指导开展事故调查处置工作。

记者从中南大学湘雅二医院获悉,26日下午,湘雅二医院接到湖南省卫计委应急办的紧急通知,立即组织一支由资深骨科医生组成的紧急救援队赶往郴州市,参与伤员抢救。据紧急救援队成员、湘雅二医院骨科专家陶澄介绍,他和队友已经赶往高铁站,将于晚上到达郴州市人民医院,参与伤员的救治工作。据他介绍,大部分伤员为烧伤和骨折。

记者了解到,此次湘雅二医院派出的紧急救援队队员,具有丰富的突发事件抢救经验,其中骨科专家陶澄曾参与过“东方之星”轮船倾覆事件伤员抢救。“我们将全力做好伤员救治和伤员情绪安抚工作。”陶澄说。

网易安徽

ah.news.163.com

易鸣惊人

## 2016 网易本地(安徽)战略发布会

时间:2016年06月28日 地点:合肥皇冠假日酒店