

夏天到 给你的空调“把个脉”

近期,即便是阴雨天,合肥的气温也已经基本保持在最高温度28摄氏度左右,尤其是中午,天气比较闷热,不少车主开车时已经开始使用空调,包括空调公交车亦是如此。但不少车主和乘客都能感受到,空调启动后有时有异味,或者制冷效果不稳定的情况,对此,不少新车主表示不知该如何应对。不妨根据您的爱车的问题,对照下面的情况,诊断检查一下。
记者 董方



诊断情况一: 开空调后出风口异味扑面而来

最近合肥的气温逐渐升高,不少车主已开始频频使用空调。有问题的空调表现为,一打开空调开关,马上感觉到明显的发霉气味扑鼻而来,尤其是坐前排座位的人员感受更明显。

处方单:有三种方法可以消除这种霉味。第一种方法是更换蒸发器设备,并手工清洗空调加热装置外壳的底部;第二

种方法是清洗蒸发器,并向空调加热装置外壳的底部喷射消毒剂,消除里面的霉菌。第三种方法是把空调打到热风挡最高温度,连续开15分钟,可以有效地去除霉味。

喜欢自己动手的车主,也可以自行清除霉菌和异味。首先,到汽配市场购买空调清洗剂或者杀菌除臭喷剂。打开车

窗,启动发动机,再将空调的A/C挡关闭,开到外循环挡,把风扇开到最大。此时找到汽车的外气导入口,向其喷入清洗剂,清洗剂将随着风去到蒸发器表面,其就会吸附蒸发器中的灰尘和霉菌,让风扇再运转15分钟到20分钟。清洗剂就会从排水管排出车外,操作时间只需要半个小时左右。

诊断情况二: 出风口中间强, 两侧弱

有些车主发现空调出风口中间有风,感觉有冷气吹出,但出风口两侧却近乎于无,更不存在制冷现象。越是想将风量调大,想进行快速制冷,结果却并不理想。现在天气不算很热,凑合使

用问题还不小,但要是过一个月天气炎热起来,空调保持现在的制冷状况,肯定会让车内人员受不了。

处方单:正常情况下,中间出风口的风量和温度会比旁边两个

出风口效果好,但如果两者出风效果相差过于悬殊,可能是因为内外循环的翻板关闭不严造成的,在关闭不严的情况下进入了自然风。因此,可以找相熟的维修店对这方面仔细检查。

诊断情况三: 不同行驶速度制冷表现相差悬殊

进入初夏,有些车主的车辆空调制冷效果时时有时无,尤其是不同行驶速度表现迥异,这让车主很困惑。正常行驶时,感觉有制冷以及凉风吹出,但在市区行驶停车等红灯或塞车慢行时,空调温度慢慢升高且感觉不到制冷效果。

处方单:很有可能是散热方面的原因,这种现象电子风扇嫌疑最大。在检查电子风扇时,可

以用手摸一下上水和下水管,如果有一根管不热,说明水箱循环系统有堵塞。要清洗一次水箱内部,也要洗一次水箱和空调外散热器。因此,若想自行检查空调散热网风扇,可以先开启空调,再打开引擎盖,观察风扇是否运转,即使运转,是否存在转速不够的情况。通常这个问题居多,高速时有自然风冷却,慢速行驶则没有,所以造成不制冷的现象。

诊断情况四: 空调的制冷效果下降

如果您发现自己的车辆在行驶了很长一段距离后,空调制冷效果依然很差。该怎么做?

处方单:由于在冬天本地很多车主并不使用空调,汽车水箱、冷凝器表面往往覆盖了大量的尘土和柳絮等杂物,直接造成空调制冷效果不理想。当发现空调制冷效果明显下降时,应检查一下制冷剂有无泄漏。

DIY 空调护理防患于未然

进入五月,春夏季节交替的时候,天气逐渐炎热,车主开始频频使用空调,最容易发现各类问题。因此,平时可以早做检查,以防患于未然。

当空调蒸发器出现异味,可

采取以下检查方法:当天气比较晴朗时,让车辆在太阳下晒1-2分钟后,车主坐进驾驶室开车,只开启空调的导风功能,无需打开它的制冷开关,此时闻到的才是真正异味,原因是车内空间比较狭窄,烟酒、外界灰尘进入车内但并不能够彻底进入空调系统,而积满在其阻隔网上,时间一久就难免产生异味。这种情况可使用免拆洗空调清洁剂解决。此外,车主们普遍忽视空调压缩机的养护,容易出现异响,制冷较慢、甚至损失动力,压缩机油在高温下也很容易蒸发掉,因此,建议使用新型压缩机护理产品进行解决。

TOYOTA 广汽TOYOTA | 品质感动世界

全新第七代 凯美瑞 领世君临

全新一代动力杰作

2.5L 发动机 **超强劲力**——最大功率135kW, 飙升10%
超低油耗——综合工况油耗小于7.8L/100km, 媲美2.0L排量油耗

凯美瑞 15.98万元起! 每天限供一台! 部分车型零利润销售!

运动套件	领先安全
<ul style="list-style-type: none"> ■ 双层电动天窗 ■ 17吋5辐运动轮毂 ■ 飞翼式运动尾翼 ■ 集成式换挡拨片 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6SRS安全气囊(含膝部气囊) ■ EBD电子制动力分配 ■ ABS防抱死制动系统 ■ WIL颈椎保护概念座椅
先进装备	动感内饰
<ul style="list-style-type: none"> ■ F1赛车及航空技术车身 ■ 双排气管双消声器 ■ 五层结构隔音玻璃 ■ 可加热电动外后视镜 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 双区独立自动空调 ■ 自发光多功能仪表盘 ■ 运动三辐真皮方向盘 ■ 金属刹车及油门踏板

以上拍摄车型为凯美瑞2.5Q版, 详细信息请咨询广汽TOYOTA销售店。

广汽丰田伟世行包河店 服务热线: 0551-3355151 13505513905
地址: 合肥市包河区繁华大道16号(包河区政府向东约四公里)

广汽丰田汽车有限公司 官方网站 www.gac-toyota.com.cn
顾客服务中心: 800-8308888 (免费热线) 400-8308888 (可用手机拨打, 只需付市话服务费)

TOYOTA 凯美瑞 | HIGHLANDER 汉兰达 | EZ 逸致 | YARIS 雅力士

锐界 | EDGE

%利率

有人还在计划, 有人已经登顶
轻松“贷”锐界, 现即出发!

计划春去鸟苏里江, 秋游亚丁山, 又盼了多年呼伦贝尔……谁愿意在别人的照片中旅游? 就趁现在0%利率大好时机, 首付仅73,960元起, 轻松“贷”走锐界, 就是大好出发时机!

福特中国原装进口

大步福特瑶海4S店
地址: 合肥市北二环安徽国际汽车城9号
销售热线: 0551-4280968

感受非凡

大步车业