

升降机从30层坠落19人死亡

事发武汉市一建筑工地, 事故原因或因升降机搭建架不牢和超载

综合新华社

9月13日13时许, 武汉长江二七大桥与欢乐大道交界处一工地上, 一载人升降机从30层百米高空突然坠落, 已造成19人死亡。目前, 事故抢险和处置工作正在进行中。

升降机从30层坠落19人死亡

据武汉市委宣传部门介绍, 事故发生在武汉市东湖风景区“东湖景园”建筑工地。一台升降机在升至30层100米处时发生坠落, 造成准备进场作业的施工人员随升降机高空坠落。截至昨日17时, 已发现19人死亡。

据现场工人介绍, 事故发生在当天下午13时左右, 正是工人上工时间。出事升降机限载24人, 为铁丝网全封闭结构, 事故发生时大概有20人乘坐该升降机。当行至约30

层楼时, 突然出现故障开始下坠。现场目击者称, 当升降机下坠至10几层时, 先后有6人从梯笼中被甩出, 其中2人为女性。随即一声巨响, 整个梯笼坠向地面。附近工人赶至现场时看到, 铁制梯笼已完全散架, 笼内工人遗体散落四处。

据了解, 该栋建筑目前正在进行外墙粉刷工程。遇难工人大多来自武汉市黄陂区, 其中还有几对是夫妻一起出来打工的。

停建所有项目进行安全检查

事故发生后, 湖北省委书记李鸿忠、省长王国生, 武汉市长唐良智等湖北省和武汉市官员迅速赶到现场指挥救援。

事故现场会上, 当地省、市领导对事故救援、善后、调查和整改等工作作出部署和安排, 要求全力救援, 全面做好伤员救治、事

故善后工作, 并且成立事故调查组, 认真开展事故调查, 严肃追究相关责任单位和责任人的责任。与此同时, 湖北省委省政府立即召集所有相关单位召开紧急会议, 要求全省立即停止所有在建工程项目, 待安全检查, 确保百分之百施工安全后, 才能恢复施工。

或因升降机搭建架不牢和超载

该事故源于电梯超载和升降梯安装问题。记者在现场看到, 出事电梯已散架, 但电梯的登记使用牌依然完整, 上面有效期限为2011年6月23日至2012年6月23日。

据现场工人介绍, 该工地所建住宅为还建楼。事故发生的原因或有两个方面: 一是升降机搭建架不牢, 据说有螺丝松动; 二是事故升降机严重超载。据称有3人因为电

梯已被挤满而未能搭上, 从而幸免于难。

本次事故, 舆论将目光聚焦于施工“电梯”上, 并与近年来频发的电梯伤人事故比较。不过, 业内人士指出, 工地所谓的电梯应称作是施工升降机, 并不是传统意义上电梯。升降机由施工方搭建, 并没有电梯厂商, 其原理与电梯并不一样。电梯具有保护装置, 不可能出现坠落几十层楼的情况。



铁制梯笼已完全散架

我校拥有电子桩考仪、电子选项考试仪, 安徽首家拥有电子大路模考为一体的国家一级资质驾校



学驾驶还是金盾好

精彩享一夏 实惠在金盾 快速学驾驶

本校常年招聘教练员 (无教练员准教证可参加考试) 咨询电话: 3465294 3465094



- 服务更优** 优秀的培训团队, 学员学驾驶无后顾之忧
- 速度更快** 学车快/考试快/拿证快
- 设施专业** 大型综合训练基地、电子大路模考场地、电子桩考仪、电子选项考试仪

特别提示 凡在我校学车的学员, 举报教练员吃、拿、卡、要现象的, 经核实则学费全退。凡参加本校学习驾驶的学员必须在我校正式报名点报名缴费, 否则责任自负。

总校报名处: 0551-3463073 3465741 3466223 3613127 东流路南二环(原小刘瓜子厂)乘车至横郢站即可; 东马交口报名点: 0551-3417173 东流路与马鞍山路交叉口, 西北20米, 乘车至东马交口站牌下
 玉兰大道报名处: 0551-5841687 5841087 昌河公司旁, 美的公司斜对面, 格力公司西边; 南门报名点: 0551-3527790 南二环与金寨路交叉口万豪大酒店一楼, 乘车至金东路口站下即可
 清风苑报名点: 0551-5126628 长江西路460号清风苑二楼, 青阳路四叉路口, 乘车至青阳路站牌下; 金寨南路报名处: 0551-3519873 金寨南路204号一金寨南路与友路交叉点, 乘车至54中下即可;
 铜陵北路报名处: 0551-4252457 铜陵路与临泉路交叉口东50米, 安徽大市场南大门斜对面, 万绿苑小区北门西边, 乘车至凌湾站牌下
 肥西上派报名点: 0551-8859140 肥西县上派镇青年路与合安路交叉点(县政府招待所后门正对面) 肥西小庙报名点: 0551-8599206 合肥一小庙, 高刘—合肥, 六安—合肥的客车和29路公交车直达

热线电话: 0551—3463073 3465741 3527790 5126628 4252457

我校在玉兰大道昌河厂; 电话: 0551-5841087 就地报名; 大客户: 0551-3466223
旁拥有大型综合训练基地; 就地训练 交规合格后立即上车; 节假日不休息